



Posadzki
dekoracyjne
i przemysłowe

BIULETYN NAKŁADANIA KEMIKO® 100% zawartości ciał stałych odporny na UV samopoziomujący się bezbardwy epoksyd (SS1202UVR)

Opis:

KEMIKO® SS1202UVR 100% zawartości ciał stałych, odporny na UV, samopoziomujący się bezbarwny epoksyd to dwuskładnikowa, odporna na ścieranie powłoka epoksydowa zapewniająca doskonałą przyczepność do betonu. Korzyści z produktu to przyjazność dla użytkownika, zerowy poziom wydzielania LZO, samopoziomująca się powłoka, o minimalnym zapachu, utwardza się do bardzo twardej, sprężystej warstwy o wysokim połysku. Ten produkt może być nakładany jako powłoka nawierzchniowa na większości powierzchni wewnętrznych. **KEMIKO® SS1202UVR** nie zmienia wyglądu w wysokiej wilgotności i utwardza się przez noc.

Nakładanie :

KEMIKO® SS1202UVR można nakładać na odpowiednio przygotowany beton, powierzchnie gruntowane produktami Kemiko i powłoki barwne. Typowe zastosowania obejmują posadzki szpitalne i spożywcze, posadzki w obiektach petrochemicznych i chemicznych jako dodatkowa ochrona, podłogi magazynów, podłogi w salonach wystawowych, betonowe płyty i wiele innych powierzchni, które wymagają doskonałych właściwości fizycznych i chemicznych powierzchni. Ten produkt nie jest przeznaczony do bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV.

Przygotowanie powierzchni

Beton

Powierzchnia musi być sezonowana, sucha i wolna od plam i mlecza cementowego. Cały widoczny olej, smar lub jakiegokolwiek inne zanieczyszczenia należy usunąć przed nałożeniem powłoki. Przygotowanie powierzchni obejmuje użycie metody szlifowania betonu i śrutowania w celu uzyskania profilu powierzchni CSP 3-5. Beton powinien mieć delikatną teksturę dla powłoki, aby uzyskać odpowiednią penetrację i przyczepność. Oczyszcz powierzchnię i upewnij się, że wszystkie zanieczyszczenia, kurz i gruz zostały usunięte. Sprawdź przygotowanie betonu do nanoszenia wody na niewielką powierzchnię powierzchni betonu (zwłaszcza w miejscach zaolejonych i zatłuszczonych). Jeśli na powierzchni pojawią się krople wody, konieczne jest dodatkowe przygotowanie powierzchni. Jeśli beton ciemnieje bez zacieków na powierzchni, powierzchnia jest gotowa do malowania.

Istniejące powłoki

Powierzchnia musi być sezonowana, sucha i wolna od plam i mlecza cementowego. Cały widoczny olej, smar lub jakiegokolwiek inne zanieczyszczenia należy usunąć przed nałożeniem powłoki. Aby uzyskać najlepszą przyczepność, istniejąca powłoka musi być przetrarta padem ściernym z włókniny lub szlifierką obrotową z tarczą ścierną, papierem ściernym (ziarnistość 80-120) w celu uzyskania chropowatego profilu powierzchni. Oczyszcz obszar i wytrzyj istniejącą powłokę szmatką i acetonem, aby upewnić się, że wszystkie oleje, smary lub inne zanieczyszczenia zostały pomyślnie usunięte. Jeśli istniejąca powłoka nie jest produktem Kemiko®, skonsultuj się z przedstawicielem Kemiko przed nałożeniem powłoki.

Ostrzeżenie: noś maskę oddechową zatwierdzoną przez NIOSH, aby kontrolować narażenie na toksyny. Skrobanie, szlifowanie lub usuwanie starej farby może wydzielać toksyczny pył ołowiowy. Narażenie może prowadzić do poważnych chorób, takich jak uszkodzenie mózgu, zwłaszcza u dzieci. Kobiety w ciąży powinny unikać ekspozycji. Dokładnie posprzątaj za pomocą odkurzacza HEPA i mokrego mopa.

Instrukcje mieszania

Kemiko® 1202UVR jest pakowany w taki sposób, że do mieszania nie jest potrzebny oddzielny pojemnik. Używając mechanicznego miksera typu Jiffy, wymieszaj składnik żywiczny SS1202UVR Part A przy małej prędkości (500-1000 obr./min) przez 1-2 minuty, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Następnie wlej SS1202UVR Składnik B Utwardzacz do wcześniej wymieszanego składnika A. Upewnij się, że cała

Aktualność: 15-05-2022

Biuletyn nakładania produktu został opracowany w oparciu o dane dostarczone przez producenta. Sposób użycia należy dostosować do istniejących warunków.

Str. 1/2

zawartość zostały przeniesione. Mieszaj na małej lub średniej prędkości (500-1000 obr./min) przez 1-2 minuty. Unikaj szybkiego, agresywnego mieszania, ponieważ może to spowodować uwięzienie pęcherzyków powietrza w mieszance. Zeskrob boki pojemnika, a następnie mieszaj przez dodatkowe 1-2 minuty, upewniając się, że materiał jest dokładnie wymieszany.

Wskazówki dotyczące mieszania

- Nie mieszać produktu ręcznie; używać wyłącznie miksera mechanicznego. Mieszanie ręczne nie pozwoli na prawidłowe połączenie składników.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, przed zmieszaniem należy mieć doprowadzić materiał jak najbliżej do temperatury otoczenia 77°F (25°C).

Metody aplikacji

Ten produkt można nakładać jedną z metod opisanych poniżej. Zaklej taśmą każdy obszar, który nie wymaga powlekania. Wylej zawartość „wstążkami” lub „paskami” na powlekaną powierzchnię. Rozkładać materiał za pomocą pędzla lub wałka do zalecanej grubości mokrej warstwy. Druga warstwa może być nakładana do 24 godzin po osiągnięciu przez pierwszą warstwę stanu suchego w dotyku. Nie rozrzedzaj materiału.

- **Pędzel** -używaj wysokiej jakości pędzla z włosia, aby uzyskać najlepsze właściwości powłoki.
- **Wałek** - użyj wałka z owczej wełny lub podobnego pokrycia z rdzeniem fenolowym, 3/8 – 1/2” (9,5-12,7 mm) długości włosa. Wałek należy oczyścić z kłaczek przed użyciem.
- **Ściągaczka** -użyj odpowiedniej gumowej ściągaczki.
- **Spray** -ten materiał nie jest przeznaczony do zastosowań w sprayu.

Warunki nakładania

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy nakładać, gdy temperatura powierzchni wynosi od 50°F do 85°F (10°C-29°C) do 5°F (3°C) powyżej punktu rosy. Unikaj używania w bezpośrednim świetle słonecznym. Nie nakładać w deszczowe lub mgliste dni.

Oczyszczanie

Do czyszczenia narzędzi używaj acetonu, denaturatu lub MEK.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 50°F do 100°F (10°C-37,8°C). Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego kontaktu światła słonecznego i ciepła. Przechowywać w wydzielonym i bezpiecznym miejscu, unikając wszelkich możliwych źródeł zapłonu.

Bezpieczeństwo

Należy zachować ostrożność podczas używania tego produktu. Podczas aplikacji należy nosić odpowiednie okulary ochronne, respirator i rękawice ochronne. Upewnij się, że miejsca pracy są dobrze wentylowane. Przeczytaj uważnie etykietę produktu i kartę charakterystyki, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa przed obsługą lub użyciem.

Gwarancja

Niniejsza gwarancja jest dana w miejsce wszystkich innych gwarancji, zarówno wyrażonych, jak i ukrytych. Ten produkt jest wyprodukowany z wyselekcjonowanych surowców przez wykwalifikowanych techników. Ani sprzedawca ani producent nie ma wiedzy ani nie kontroluje sposobu użycia produktu i żadna gwarancja nie jest udzielana co do skutków jego nieprawidłowego użycia. Jedynym zobowiązaniem sprzedawcy i producenta jest zastąpienie każdej ilości produktu, który jest okazany wadliwy. Każde żądanie wymiany wadliwego produktu musi zostać otrzymane na piśmie w terminie jeden (1) rok od daty transportu. Zarówno sprzedawca jak i producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za zranienia, straty, albo szkody wynikające z użycia tego produktu.

Dystrybucja i doradztwo:

P.P.U.H. "AREL"sc

ul. Krzyżanowskiego 4b,

35-329 Rzeszów

tel.+48 17 865 44 93

tel./fax +48 17 850 50 11

firma@arel.pl

www.arel.pl



Aktualność: 15-05-2022

Karta techniczna produktu została opracowana w oparciu o dane dostarczone przez producenta.
Sposób użycia należy dostosować do istniejących warunków.